



Pohled na most směrem od kláštera, znatelné porušení omítky, tmel mezi kamennými deskami ukončující zídky mostu je porušený, místy zcela vydrolený





Pohled na levou stranu mostu (směrem od kláštera), viditelné masivní poškození a nesourodost omítky, dochází k obnažení kamenného zdiva, patrné vydrolené spáry ve zdivu mostu, které umožňují usazování náletových dřevin





Pohled na pravou stranu mostu (směrem od kláštera) a mostní oblouky, i zde viditelné poškození omítky





Bližší pohled pod mostní oblouk, kde je opět masivně porušená omítka, místy omítková vrstva zcela chybí



Pohled na levou stranu mostu (směrem od kláštera) a pod mostní oblouky