

**Městský úřad Milevsko**  
**odbor regionálního rozvoje**

**nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko**

tel.: 382 504 111, fax: 382 521 879, e-mail: hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz

Č.j.: MM 36449/2019 ORR/Dz

Milevsko 19.07.2019

S.zn.: SZ MM 32576/2019 ORR/Dz

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Džermanská, referentka odboru regionálního rozvoje

e-mail: lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz

tel. 382 504 116



## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

**Závazné stanovisko k udržovacím pracím a stavebním úpravám mostu přes Milevský potok, který je součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609), na pozemcích parc. č. 1845/1 (část), 1777 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, které jsou součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609) a které se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 – 1968, a na pozemcích parc. č. 1845/10, 1848/2, 1987/2 a 1991/1 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, které se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968.**

Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 149 téhož zákona, na základě ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) a v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na žádost podanou dne 26.06.2019 vlastníkem nemovitosti Městem Milevskem, IČO: 00249831, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, zastoupeném na základě písemné plné moci ze dne 25.06.2019 panem Ing. Matějem Slováčkem, nar. 17.10.1987, jednatelem společnosti S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích č.j.: NPÚ-331/51340/2019 ze dne 09.07.2019, dle ustanovení § 14 odst. 1 a 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

### **závazné stanovisko:**

Udržovací práce a stavební úpravy mostu přes Milevský potok, který je součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 39572/3-2609 a nachází se na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, na pozemcích parc. č. 1845/1 (část), 1777 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, které jsou součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609) a které se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního

národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 – 1968, a na pozemcích parc. č. 1845/10, 1848/2, 1987/2 a 1991/1 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, které se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, spočívající v odstranění stávající konstrukce vozovky až na líc kleneb, očištění povrchu kleneb - po očištění líce kleneb bude určen detail jejich vyrovnaní (vyplnění spár, doplnění případných nerovností), doplnění podkladních vrstev nad klenbami a jejich srovnání nad úroveň líce kleneb, položení podkladního betonu B 15 na podkladní vrstvy v tloušťce cca 50 mm (obojí v příčném řezu s dostředným sklonem), osazení boční dilatační desky (Styrodur 20 mm) do výškové úrovně vozovky (chodníku) - dilatace bude chráněna nopovou fólií, následněm zřízení železobetonové desky min. tloušťky 150 mm s výztuží KARI sítě včetně přechodových desek v dostředném spádu - deska bude opatřena ALP nátěrem a následně dvojitou hydroizolací, která bude vytažena na bocích nad úroveň vozovky (chodníku) - izolace bude zakryta geotextilií, položení vozovky z kamenné dlažby (kostka ø 80 mm) do lože z DDK o tloušťce cca 40 mm (vozovka obousměrná, šířky 3,60 m), vytvoření nového jednostranného chodníku o šířce 1,5 m (povrch kostka ø 40 mm), obruba chodníku a odrazného pruhu kamenná - šířka odrazného pruhu 0,25 m, vytvoření dvou regulačních skluzů (regulační kámen do betonu, délka cca 7,72 a 3,58 m), vyvedení izolace nad úroveň chodníku měděnou okapničkou zaříznutou do zdiva, zrušení funkce stávajících čtyř vpustí na odvod dešťové vody, vytvoření nové uliční vpusti UV 1 + trubní vedení DN 200 – 2 bm a osazení dvou kusů svislého dopravního značení, na žádost podanou dne 26.06.2019 vlastníkem nemovitosti Městem Milevskem, IČO: 00249831 zastoupeném na základě písemné plné moci ze dne 25.06.2019 panem Ing. Matějem Slovákem, nar. 17.10.1987, jednatelem společnosti S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, a ve smyslu projektové dokumentace „*Udržovací práce na mostě přes Milevský potok*“ vypracované 01/2019 panem Ing. Matějem Slovákem a paní MgA. Evou Yvettou Amatya, S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná (odpovědný projektant pan Ing. Oldřich Slováček, ČKAIT č. 0101010), se dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, považují za

### přípustné.

#### Odůvodnění:

Správní orgán ve svém rozhodování vycházel ze žádosti zplnomocněného žadatele ze dne 26.06.2019 (doručeno správnímu orgánu 26.06.2019), z odborného vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ), územního pracoviště v Českých Budějovicích č.j.: NPÚ-331/51340/2019 ze dne 09.07.2019 (doručeno správnímu orgánu 09.07.2019) a z podkladů, které byly k žádosti přiloženy – projektová dokumentace „*Udržovací práce na mostě přes Milevský potok*“ vypracovaná 01/2019 panem Ing. Matějem Slovákem a paní MgA. Evou Yvettou Amatya, S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, (odpovědný projektant pan Ing. Oldřich Slováček, ČKAIT č. 0101010).

Předmětný most, který je součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609) a nachází se na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Cesta do milevského kláštera vedla dle stabilního katastru z roku 1830 původně po dřevěném mostě. Ten po protržení rybníka při povodni v roce 1840 už nebyl obnoven. Přes Milevský potok byl v 19. století postaven nový kamenný most. Stavba se dvěma oblouky a sochou sv. Jana Nepomuckého byla dokončena v červnu 1857. Tato socha byla přenesena z původního dřevěného mostu. Proti soše sv. Jana Nepomuckého je umístěn litinový kříž, který byl pořízený z veřejných sbírek. Most velmi dobře zapadá a doplňuje krajinu. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Součástí kulturní nemovité památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609) jsou také pozemky parc. č. 1845/1 (část), 1777 (k.ú. Milevsko, obec Milevsko), pozemky parc. č. 1845/10, 1848/2, 1987/2 a 1991/1 (k.ú. Milevsko, obec Milevsko) se nacházejí na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko. Zřízením ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko se sleduje zvýšená ochrana památky a jejího prostředí před případnými vlivy z okolí a před rušivými zásahy, zejména v souvislosti se stavební činností v území vymezeným ochranným pásmem.

Účelem je dále ochránit sídelně historické zázemí památky, představované vlastním klášterním komplexem a navazujícím prostředím, které se s tímto areálem během historie spoluutvářelo.

V současné době je klášterní most silně poznamenán dlouhodobě nedostatečnou údržbou a působením povětrnostních vlivů. Nosná konstrukce mostu je ve stavu, který nevyžaduje opravu. Kamenné klenby nevykazují poruchy ani deformace, kamenné zdi jsou stabilní. Je nutná oprava odvodnění (most nemá hydroizolace) a je nutná sanace omítek zdí na vnitřní straně (vydána závazná stanoviska č.j.: MM 36735/2017 ORR/Dz ze dne 13.09.2017 a MM 19737/2018 ORR/Dz ze dne 04.06.2018). Stávající vpusti odvádějící dešťové srážky z povrchu mostu neplní kvůli trvalému opadu z okolních vzrostlých stromů svou funkci. Most se nachází v zastavěném území a je hojně využíván pro dopravu pěších i vozidel. Stávající komunikace na mostě je nevyhovující a neřeší bezpečný pohyb chodců.

Záměrem vlastníka je dle žádosti odstranění stávající konstrukce vozovky až na líc kleneb, očištění povrchu kleneb - po očištění líce kleneb bude určen detail jejich vyrovnaní (vyplnění spár, doplnění případných nerovností), doplnění podkladních vrstev nad klenbami a jejich srovnání nad úroveň líce kleneb, položení podkladního betonu B 15 na podkladní vrstvy v tloušťce cca 50 mm (obojí v příčném řezu s dostředným sklonem), osazení boční dilatační desky (Styrodur 20 mm) do výškové úrovně vozovky (chodníku) - dilatace bude chráněna nopovou fólií, následněm zřízení železobetonové desky min. tloušťky 150 mm s výztuží KARI sítí včetně přechodových desek v dostředném spádu - deska bude opatřena ALP nátěrem a následně dvojitou hydroizolací, která bude vytažena na bocích nad úroveň vozovky (chodníku) - izolace bude zakryta geotextilií, položení vozovky z kamenné dlažby (kostka ø 80 mm) do lože z DDK o tloušťce cca 40 mm (vozovka obousměrná, šířky 3,60 m), vytvoření nového jednostranného chodníku o šířce 1,5 m (povrch kostka ø 40 mm), obruba chodníku a odrazného pruhu kamenná - šířka odrazného pruhu 0,25 m, vytvoření dvou regulačních skluzů (regulační kámen do betonu, délka cca 7,72 a 3,58 m), vyvedení izolace nad úroveň chodníku měděnou okapničkou zaříznutou do zdiva, zrušení funkce stávajících čtyř vpustí na odvod dešťové vody, vytvoření nové uliční vpusti UV 1 + trubicí vedení DN 200 – 2 bm a osazení dvou kusů svislého dopravního značení.

Žádost byla postoupena k vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Českých Budějovicích (dále jen „NPÚ“), jenž v dané záležitosti uvedl: **„Dopad prací na nemovitou kulturní památku, na ochranné pásmo kláštera Milevsko a na související prostředí z hlediska zachování památkových hodnot: navrhované údržovací práce na mostní konstrukci jsou při dodržení projektové dokumentace z hlediska památkové péče akceptovatelné.**

**Doporučení pro zachování památkových hodnot: s ohledem na výsledky projednání návrhu řešení údržovacích prací s dotčenými orgány v rámci místního šetření dne 02.05.2019 a respektování požadavků stanovených v rámci konzultačního vyjádření ze dne 07.05.2019 nejsou k uvedeným pracím z hlediska podmínek památkové ochrany připomínky.“**

Navržené práce se dají podřadit pod pojem obnova kulturní památky - a to ve formě údržba, modernizace a údržovací práce - o nichž se hovoří v ustanovení § 14 odst. 1 a 2 památkového zákona, tedy o práce podléhající povinnosti vyžádat si k nim závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Žadatel touto svou žádostí směřuje k naplnění jeho povinností uložených mu v ustanovení § 9 odst. 1 památkového zákona, tedy k řádné péči o kulturní památku.

Správní orgán se plně ztotožňuje s NPÚ ve smyslu přípustnosti žádosti. Správní orgán následně posoudil veškeré v řízení shromážděné podklady a konstatoval, že navržené práce jsou z hlediska zachování památkových hodnot klášterního mostu přes Milevský potok, který je součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie v Milevsku (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609), a který se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, přípustné a jejich provedením dojde ke zlepšení stavebně technického stavu a celkovému zhodnocení objektu i jeho bezprostředního okolí.

V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost rozsáhlejších zásahů do autentických hodnot, doporučuje správní orgán vlastníkově neprodleně o těchto skutečnostech informovat zástupce NPÚ ú.o.p. České Budějovice a zástupce výkonného orgánu státní památkové péče. Při obnově kulturních památek je vždy opodstatněný předpoklad vzniku nových zjištění a skutečností, které bude třeba řešit přímo na místě v rámci pravidelných kontrolních dnů, svolávaných vlastníkem či na podnět pracovníků památkové péče.

Všechny takto zjištěné informace je samozřejmě zapotřebí zdokumentovat, aby bylo dokladováno co nejvíce informací o stavu památky a bylo případně rozhodnuto o odpovídajícím novém řešení, které případný nález zohlední (tzn. uvést tato zjištění do souladu se zákonným postupem, kdy o takových nových zásadních skutečnostech musí být rozhodnuto v rámci samostatného správního řízení). Pouze tímto důsledným a operativním přístupem ze strany orgánů památkové péče lze efektivně předejít ztrátě či poškození hodnotných detailů či prvků památky.

Zdejší úřad v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písm. g) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude vykonávat dozor při obnově této kulturní památky v rámci pravidelných kontrolních dnů, pro zajištění odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památku dle §32 odst. 2 písm. g) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude současně k pravidelným kontrolám přizván odborný pracovník NPÚ ú.o.p. České Budějovice.

Po posouzení předložené žádosti a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, vydal Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje toto závazné stanovisko.

### **Upozornění**

Území, na němž bude prováděna stavební činnost je územím s archeologickými nálezy. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci podle § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

### **Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, podat samostatné odvolání, neboť úkon není samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

„otisk razítka“

Ing. Lenka Džermanská v. r.  
referentka odboru regionálního rozvoje

### **Přílohy**

- Formulář oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR
- Seznam organizací oprávněných k archeologickému výzkumu

### **Obdrží:**

navrhovatelé (dodejky)

1. S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, ISDS: syxg99e  
na vědomí

1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště České Budějovice, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice, ISDS: 2cy8h6t
2. Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
3. Městský úřad Milevsko, odbor dopravy a živnostenský, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko